

高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片


大社區防災 (127)

【提醒】
地震後，常因高樓物與路面、水溝等結構物，產生差異沉降狀況，可能會造成用戶管線被拉扯損壞，尤其是用戶內線由「後面巷子」供水上頂樓水塔的，請民眾多加注意，必要時請水電進行檢視與維護。

- ✓遵守交通規則
- ✓停讓行人
- ✓擁有防禦駕駛觀念

詳細資訊可參考交通部公路局官網
<https://reurl.cc/3Qm39> 或洽鄰近監理所站詢問
高雄市區監理所：07-3613161
高雄區監理所：07-771-1101

李旭仁 (大社區中里里長、甲天下鮮花坊)



下午 3:37

大社區 吳榮茂

報告 垃圾部分 如果不屬道路或巷道 會查明地主 函請改善

下午 3:41

清潔隊收到

下午 3:43

輸入訊息

在這裡輸入文字來搜尋

113.9.6-高雄市... 113.5.16-高雄... 815高雄市大社... 聯絡電話 - Excel 新增 Microsoft ... LINE 大社區防災

下午 03:44 2024/5/16




時間：113 年 5 月 16 日

事由：高雄市大社區中里里長通報髒亂

高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



台電大社區颱風群組 (44)



下午 2:20

儲存 | 另存新檔 | 分享 | Keep


橋樑巡修課

大社-蔡銘修
里長反映竹子壓到電線極其危險，同時影響到馬路視線，請有關單位盡速處理，謝謝

橋樑課報告：
大社區翠屏路110號竹子壓線一案，已派員清除完成。

下午 2:21

大社-蔡銘修



橋樑巡修課

大社-黃幸瑛
大偉傳送了貼圖

輸入訊息

在這裡輸入文字來搜尋


113.9.6-高雄市113... 815高雄市大社區... 聯絡電話 - Excel 新增 Microsoft W... LINE 台電大社區颱風群組

下午 03:17
2024/5/16

時間：113 年 5 月 16 日

事由：高雄市大社區公所神農里幹事通報路樹

高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



時間：113 年 5 月 16 日

事由：高雄市大社區觀音里幹事通報路樹

高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



大社區防災 (127)

【提醒】地震後，常因落物與路面、水溝等結構物，產生差異沉降狀況，可能會造成用戶管線拉扯損壞，尤其是用戶內線由「後面巷子」供水上頂樓水塔，請民眾多加注意，必要時請水電進行檢視與維護。

張啟貴科次 | 分享 | Keep

張啟貴科次 | 分享 | Keep

張啟貴科次 | 分享 | Keep

815台灣高雄市大社區嘉誠路81之16號

水溝塞住了，麻煩來清理一下還有水溝蓋四周圍那個框也壞掉了，麻煩區公所來處理一下

收到

在這裡輸入文字來搜尋

冷風外牆透氣 綠野鮮蛋糕 - Goo... *新文字文件 - 記事本 LINE 大社區防災

下午 03:24 2024/5/24

時間：113 年 5 月 24 日

事由：高雄市大社區嘉誠里長通報水溝雜草

