

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

22-1

保存年限：

## 高雄市大社區公所 函

地址：81547高雄市大社區自強街1號  
承辦單位：社會課  
承辦人：巫光寅  
電話：07-3513309#153  
傳真：07-3533801  
電子信箱：kuangyin@kcg.gov.tw

受文者：本所社會課

發文日期：中華民國108年4月23日

發文字號：高市社區社字第10830398000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：為瞭解本區災時避難收容處所之相關設置情形、建築物公共安全檢查、消防安全檢查、水電設施堪用情形及是否具備盥洗設備等資訊，請於108年5月7日前依說明事項檢附相關資料免備文回覆本所，俾彙整函復社會局，請查照。

說明：

- 一、依據本府社會局108年4月22日高市社救助字第10835653200號函辦理。
- 二、請貴校協助確認經管之避難收容處所空間基本通訊、衛廁、盥洗、照明、消防等設施設備之堪用性，並應於平日定期檢查、維護及保持整潔。汛期將至，為確保各避難收容處所使用狀況無虞，請確實完成以因應災時所需。
- 三、本案調查事項亦屬行政院年度災害防救訪評評核指標之一，請貴校於期限內進行調查，並回覆相關佐證資料（最近一年度建築物公共安全檢查申報書影本、最近一年度消防安全檢查申報書影本、建物耐震評估資料影本）。
- 四、隨文檢附收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表及因應各項災害避難收容處所各項安全性及水電設備檢視調查表各1份，請依格式填寫核章免備文回覆本所，俾供市府爭取佳績。

正本：高雄市立大社國民中學、高雄市大社區大社國民小學、高雄市大社區觀音國民小學、高雄市大社區嘉誠國民小學

副本：本所社會課

區長李坤守

## 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市：          大社區          收容所名稱：高雄市大社區老人文康活動中心

收容所地址：        大社區金龍路 65 號        

備註：一、『檢查結果』以記號：『v』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『x』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	v	108.05.07	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	v	108.05.07	
	3	門窗是否鬆動、變形	v	108.05.07	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	v	108.05.07	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	v	108.05.07	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	v	108.05.07	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	v	108.05.07	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	v	108.05.07	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	v	108.05.07	
	2	地板是否有積水現象	v	108.05.07	
	3	地板是否產生龜裂現象	v	108.05.07	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	v	108.05.07	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	v	108.05.07	
	2	天花板是否有漏水現象	v	108.05.07	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	v	108.05.07	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	v	108.05.07	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	v	108.05.07	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	v	108.05.07	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	v	108.05.07	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	v	108.05.07	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	v	108.05.07	

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
樓 梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	v	108.05.07	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	v	108.05.07	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	v	108.05.07	
	4	止滑條是否完整無缺少	v	108.05.07	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	v	108.05.07	
排 水	1	排水管路是否順暢	v	108.05.07	
	2	排水明管是否漏水	v	108.05.07	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	v	108.05.07	
	4	排水溝是否積水	v	108.05.07	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	v	108.05.07	
屋 頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	v	108.05.07	
	2	屋頂是否積水	v	108.05.07	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	v	108.05.07	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	v	108.05.07	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	v	108.05.07	
消 防 設 備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	v	108.05.07	
	2	防火門能否關閉	v	108.05.07	
	3	滅火器是否按時更換	v	108.05.07	
避 難 設 備	1	安全逃生標誌是否標示	v	108.05.07	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	v	108.05.07	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	v	108.05.07	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	v	108.05.07	
其 它	1	緊急廣播系統可否正常使用	v	108.05.07	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	v	108.05.07	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	v	108.05.07	

承辦人：(請核章) 

# 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市：大社區 收容所名稱：大社國小

收容所地址：三民路 336 號

備註：一、『檢查結果』以記號：『v』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『x』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項目說明	自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	v	1080503	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	v	1080503	
	3	門窗是否鬆動、變形	v	1080503	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	v	1080503	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	v	1080503	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	v	1080503	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	v	1080503	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	v	1080503	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	v	1080503	
	2	地板是否有積水現象	v	1080503	
	3	地板是否產生龜裂現象	v	1080503	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	v	1080503	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	v	1080503	
	2	天花板是否有漏水現象	v	1080503	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	v	1080503	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	v	1080503	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	v	1080503	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	v	1080503	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	v	1080503	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	v	1080503	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	v	1080503	

項目	項次	項目說明	自主檢查辦理情形		說明
樓梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	v	1080503	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	v	1080503	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	v	1080503	
	4	止滑條是否完整無缺少	v	1080503	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	v	1080503	
排水	1	排水管路是否順暢	v	1080503	
	2	排水明管是否漏水	v	1080503	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	v	1080503	
	4	排水溝是否積水	v	1080503	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	v	1080503	
屋頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	v	1080503	
	2	屋頂是否積水	v	1080503	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	v	1080503	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	v	1080503	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	v	1080503	
消防設備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	v	1080503	
	2	防火門能否關閉	v	1080503	
	3	滅火器是否按時更換	v	1080503	
避難設備	1	安全逃生標誌是否標示	v	1080503	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	v	1080503	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	v	1080503	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	v	1080503	
其它	1	緊急廣播系統可否正常使用	v	1080503	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	v	1080503	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	v	1080503	

承辦人：(請核章)

教師兼任  
事務組長 蘇振凱

教師兼任  
總務主任 徐緯平

# 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市： 大社區 收容所名稱： 嘉誠國小

收容所地址： 高雄市大社區嘉誠里嘉誠路 22 號

備註：一、『檢查結果』以記號：『v』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『x』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項目說明	自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	✓	108.5.1	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	✓	108.5.1	
	3	門窗是否鬆動、變形	✓	108.5.1	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	✓	108.5.1	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	✓	108.5.1	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	✓	108.5.1	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	✓	108.5.1	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	✓	108.5.1	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	✓	108.5.1	
	2	地板是否有積水現象	✓	108.5.1	
	3	地板是否產生龜裂現象	✓		
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	✓		
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	✓		
	2	天花板是否有漏水現象	✓	108.5.1	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	✓		
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	✓		
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	✓		
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	✓		
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	✓		
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	✓		
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	✓		

項目	項次	項目說明	自主檢查辦理情形	說明	
樓梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	✓	108.5.1	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	✓		
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	✓		
	4	止滑條是否完整無缺少	✓		
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	✓		
排水	1	排水管路是否順暢	✓		
	2	排水明管是否漏水	✓		
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	✓		
	4	排水溝是否積水	✓		
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	✓		
屋頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	✓		
	2	屋頂是否積水	✓		
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	△	108.5.1	)已編列相關修繕預算
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	△	108.5.1	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	✓		
消防設備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	✓		
	2	防火門能否關閉	✓		
	3	滅火器是否按時更換	✓		
避難設備	1	安全逃生標誌是否標示	✓		
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	✓		
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	✓		
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	✓		
其它	1	緊急廣播系統可否正常使用	✓		
	2	廁所衛生設備可否正常使用	✓		
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	✓	✓	

承辦人：(請檢簽) **李建輝**



## 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市： 大社區 收容所名稱： 高雄市立大社國民中學

收容所地址： 高雄市大社區翠屏路 100 號

備註：一、『檢查結果』以記號：『v』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『x』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項 目 說 明	自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	v	108.04.29	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	v	108.04.29	
	3	門窗是否鬆動、變形	v	108.04.29	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	v	108.04.29	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	v	108.04.29	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	v	108.04.29	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	v	108.04.29	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	v	108.04.29	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	v	108.04.29	
	2	地板是否有積水現象	v	108.04.29	
	3	地板是否產生龜裂現象	v	108.04.29	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	v	108.04.29	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	v	108.04.29	
	2	天花板是否有漏水現象	v	108.04.29	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	v	108.04.29	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	v	108.04.29	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	v	108.04.29	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	v	108.04.29	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	v	108.04.29	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	v	108.04.29	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	v	108.04.29	無木質欄杆

項目	項次	項 目 說 明	自主檢查辦理情形		說明
樓 梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	v	108.04.29	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	v	108.04.29	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	v	108.04.29	
	4	止滑條是否完整無缺少	v	108.04.29	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	v	108.04.29	
排 水	1	排水管路是否順暢	v	108.04.29	
	2	排水明管是否漏水	v	108.04.29	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	v	108.04.29	
	4	排水溝是否積水	v	108.04.29	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	v	108.04.29	
屋 頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	v	108.04.29	
	2	屋頂是否積水	v	108.04.29	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	v	108.04.29	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	v	108.04.29	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	v	108.04.29	
消 防 設 備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	v	108.04.29	
	2	防火門能否關閉	v	108.04.29	
	3	滅火器是否按時更換	v	108.04.29	
避 難 設 備	1	安全逃生標誌是否標示	v	108.04.29	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	v	108.04.29	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	v	108.04.29	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	v	108.04.29	
其 它	1	緊急廣播系統可否正常使用	v	108.04.29	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	v	108.04.29	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	v	108.04.29	

承辦人：(請核章)

事務襄陳侑里

## 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市： 大社區 收容所名稱： 高雄市大社區保安里活動中心

收容所地址： 大社區大社路 87-3 號

備註：一、『檢查結果』以記號：『V』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『X』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	✓	108.6.12	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	✓	"	
	3	門窗是否鬆動、變形	✓	"	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	✓	"	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	✓	"	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	✓	"	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	✓	"	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	✓	"	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	✓	"	
	2	地板是否有積水現象	✓	"	
	3	地板是否產生龜裂現象	✓	"	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	✓	"	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	✓	"	
	2	天花板是否有漏水現象	✓	"	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	✓	"	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	✓	"	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	✓	"	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	✓	"	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	✓	"	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	✓	"	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	✓	"	

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
樓 梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	✓	106.6.12	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	✓	"	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	✓	"	
	4	止滑條是否完整無缺少	✓	"	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	✓	"	
排 水	1	排水管路是否順暢	✓	"	
	2	排水明管是否漏水	✓	"	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	✓	"	
	4	排水溝是否積水	✓	"	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	✓	"	
屋 頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	✓	"	
	2	屋頂是否積水	✓	"	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	✓	"	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	✓	"	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	✓	"	
消 防 設 備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	✓	"	
	2	防火門能否關閉	✓	"	
	3	滅火器是否按時更換	✓	"	
避 難 設 備	1	安全逃生標誌是否標示	✓	"	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	✓	"	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	✓	"	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	✓	"	
其 它	1	緊急廣播系統可否正常使用	✓	"	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	✓	"	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	✓	"	

承辦人：(請核章)



# 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市： 大社區 收容所名稱： 高雄市大社區中山堂

收容所地址： 大社區自強街3號

備註：一、『檢查結果』以記號：『V』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『X』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項目說明	公所自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	✓	6/13	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	✓	6/13	
	3	門窗是否鬆動、變形	✓	6/13	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	✓	6/13	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	✓	6/13	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	✓	6/13	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	✓	6/13	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	✓	6/13	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	✓	6/13	
	2	地板是否有積水現象	✓	6/13	
	3	地板是否產生龜裂現象	✓	6/13	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	✓	6/13	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	✓	6/13	
	2	天花板是否有漏水現象	✓	6/13	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	✓	6/13	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	✓	6/13	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	✓	6/13	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	✓	6/13	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	✓	6/13	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	✓	6/13	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	✓	6/13	

項目	項次	項目說明	公所自主檢查辦理情形		說明
樓梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形		6/13	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	✓	6/13	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	✓	6/13	
	4	止滑條是否完整無缺少	✓	6/13	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	✓	6/13	
排水	1	排水管路是否順暢	✓	6/13	
	2	排水明管是否漏水	✓	6/13	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	✓	6/13	
	4	排水溝是否積水	✓	6/13	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	✓	6/13	
屋頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	✓	6/13	
	2	屋頂是否積水	✓	6/13	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	✓	6/13	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	✓	6/13	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	✓	6/13	
消防設備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	✓	6/13	
	2	防火門能否關閉	✓	6/13	
	3	滅火器是否按時更換	✓	6/13	
避難設備	1	安全逃生標誌是否標示	✓	6/13	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	✓	6/13	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	✓	6/13	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	✓	6/13	
其它	1	緊急廣播系統可否正常使用	✓	6/13	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	✓	6/13	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	✓	6/13	

承辦人：(請核章)

書記王士豪

## 收容避難建築物及設備安全維護與管理自主檢查表

鄉鎮市： 大社區 收容所名稱： 高雄市大社區觀音國民小學

收容所地址： 大社區文明路 100 號

備註：一、『檢查結果』以記號：『v』表示良好；『△』表示輕微缺失，盡速改善；

『x』表示嚴重損壞，立即修繕。

二、列入表格之檢查項目，請注意善盡管理責任。

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
			檢查結果	檢查日期	
門窗	1	門窗鎖是否損壞，操作使用是否正常	v	108.02.13	
	2	門窗是否有雨水滲入的跡象	v	108.02.13	
	3	門窗是否鬆動、變形	v	108.02.13	
	4	門窗玻璃是否有損壞現象	v	108.02.13	
牆	1	牆體表面是否產生龜裂、破損、剝落現象	v	108.02.13	
	2	牆面油漆是否剝落、退色	v	108.02.13	
	3	牆面是否產生漏水、發霉等現象	v	108.02.13	
	4	圍牆是否有傾斜、裂縫現象	v	108.02.13	
地板	1	地板是否定期清掃保持表面清潔	v	108.02.13	
	2	地板是否有積水現象	v	108.02.13	
	3	地板是否產生龜裂現象	v	108.02.13	
	4	地板表面是否有異常浮凸、破損	v	108.02.13	
天花板	1	天花板是否產生龜裂現象	v	108.02.13	
	2	天花板是否有漏水現象	v	108.02.13	
	3	天花板表面塗料有無剝離或剝落	v	108.02.13	
	4	天花板裝修材料是否變形、破損或剝落	v	108.02.13	
樑柱	1	樑、柱是否變形、表面龜裂或混凝土剝落現象	v	108.02.13	
	2	柱與地板交接處有無龜裂現象	v	108.02.13	
欄杆	1	鐵質與不鏽鋼質欄杆是否有斷裂情況	v	108.02.13	
	2	水泥欄杆是否有裂縫或傾斜現象	v	108.02.13	
	3	木質欄杆是否有腐爛、鬆動現象	v	108.02.13	

項目	項次	項 目 說 明	公所自主檢查辦理情形		說明
樓 梯	1	樓梯扶手與踏步是否緊密接合、無斷裂、鬆動的情形	v	108.02.13	
	2	樓梯踏步表面有無凸起、變形的情形	v	108.02.13	
	3	樓梯踏步有無髒物、油漬附著的情形	v	108.02.13	
	4	止滑條是否完整無缺少	v	108.02.13	
	5	止滑條是否與踏步緊密接合無翹起	v	108.02.13	
排 水	1	排水管路是否順暢	v	108.02.13	
	2	排水明管是否漏水	v	108.02.13	
	3	落水頭或排水孔是否清潔或阻塞	v	108.02.13	
	4	排水溝是否積水	v	108.02.13	
	5	排水溝、陰井是否定期清潔	v	108.02.13	
屋 頂	1	屋頂是否定期清掃保持表面清潔及排水口或落水頭是否堵塞	v	108.02.13	
	2	屋頂是否積水	v	108.02.13	
	3	屋頂上各接合處之鐵件是否生鏽、破損	v	108.02.13	
	4	屋頂表面是否產生龜裂、破損現象	v	108.02.13	
	5	屋頂圍牆或欄杆是否膨脹或剝落、破損	v	108.02.13	
消 防 設 備	1	防火設備週遭有無障礙物堆置，應於清除	v	108.02.13	
	2	防火門能否關閉	v	108.02.13	
	3	滅火器是否按時更換	v	108.02.13	
避 難 設 備	1	安全逃生標誌是否標示	v	108.02.13	
	2	緊急照明燈斷電後能否即時點亮	v	108.02.13	
	3	避難器具相關固定、輔助設施之清潔及油漆	v	108.02.13	
	4	避難路徑(寬度>120公分)不可有阻礙物	v	108.02.13	
其 它	1	緊急廣播系統可否正常使用	v	108.02.13	
	2	廁所衛生設備可否正常使用	v	108.02.13	
	3	建物修繕時，是否設有安全警告設施與標示	v	108.02.13	

承辦人：(請核章)

課員巫光寅