

## 市立樟山國小(復興分班) 校舍耐震評估及補強狀況

[A區] 學校基本資料

[B區] 校舍清單

[C區] 尚待確認資料


校方意見反應

查詢其他學校

關閉視窗

### [A區] 學校基本資料<sup>註1</sup>

學校編號	124738b1
機關代碼	397089400Y
學校名稱	市立樟山國小(復興分班)
地址	高雄市桃源區復興巷8號
經緯度座標	 120.8041, 23.2177
學校網址	 <a href="http://www.loxa.edu.tw/schoolweb.html?webId=843">http://www.loxa.edu.tw/schoolweb.html?webId=843</a>
聯絡電話	(07)686-6041
地區屬性	特偏地區
學校狀態	使用中
校舍棟數	3 棟



校園平面圖<sup>註2</sup>

註1：若資料有誤或缺漏，請於下方意見反應欄提供正確資訊。

註2：「校園平面圖」中校舍名稱及相對位置係根據「校舍現地普查作業」所收集之資訊建置。

[檢視校舍補強工程成果彙整表](#)

[至最上層](#)

### [B區] 校舍清單

校舍名稱 <sup>註3</sup>	耐震評估與補強相關紀錄 <sup>註4</sup>				使照 <sup>註6</sup>
	初步評估	詳細評估	補強設計	補強工程	
1 教學樓	1 教學樓 IS: 96.01				
2 宿舍C	2 教師宿舍C 棟 IS: 179.03				
3 廚房				其他類校舍	

註3：清單中之校舍名稱，係依據「校舍現地普查作業」所收集之資訊建置。

註4：「校舍耐震評估與補強相關紀錄」中之校舍名稱，係依據「校舍耐震資訊網」所收集之資訊建置。

註5：「2000年以後興建」或「其他類校舍」非屬教育部優先補助對象，但學校仍可視需求自行辦理耐震評估及補強。

註6：●（已上傳使用執照）、×（無使用執照）、△（校舍狀態為已拆除、已報廢、產權已移轉或非學校所有、已核拆除經費但尚未拆除，可選擇性上傳）。

**[C區] 耐震評估與補強相關紀錄（尚待確認之資料）**

評估及補強校舍名稱 <small>註7</small>	評估及補強報告 <small>註8</small>			
	初步評估	詳細評估	補強設計	補強工程
無，所有評估及補強資料皆已對應至普查校舍				

註7：「評估與補強校舍名稱」係根據「校舍耐震資訊網」所收集之資訊建置。

註8：點選「檢視報告」可檢視校舍評估與補強相關資料，以釐清該棟校舍之狀況。

**校方意見反應**

尚無意見反應