

高雄市113年度因應各項災害避難收容處所各項安全性及水電設備自我檢查追蹤表

收容所彙整日期：113年6月7日

項次	收容所編號	收容所名稱	轄區	收容所地址	建物產權		是否坐落災害潛勢區域			最近一年度建築物公共安全檢查			最近一年度消防安全檢查			依規定是否需實施耐震能力評估及補強			水電設施是否堪用			是否具備盥洗設備		
					公有	私有	是	否	精進及改善作為	已完成/申報日期	未完成	精進及改善作為	已完成/申報日	未完成	精進及改善作為	是	否	精進及改善作為	是	否	精進及改善作為	是	否	精進及改善作為
1	SE846-0002	白水泉活動中心	杉林區	茄苳巷26號		√	√		無直接位於岩屑崩滑潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有，本場所僅作為備援收容所，以大愛園區活動中心為主要收容所。		√	以建物自主檢查表確認建物安全無虞，並規畫另尋適當收容處所	√ /112.09.20				√		√			√		
2	SE846-0003	大愛園區活動中心	杉林區	大愛路47號	√			√		√ /113.02.16			√ /113.04.01				√		√			√		
3	SE846-0004	新和社區活動中心	杉林區	司馬路384巷5號		√	√		無直接位於岩屑崩滑潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有，本場所僅作為備援收容所，以大愛園區活動中心為主要收容所。		√	以建物自主檢查表確認建物安全無虞，並規畫另尋適當收容處所	√ /112.09.20				√		√			√		離活動中心50公尺的烹飪教室有1間盥洗室
4	SE846-0005	杉林社區活動中心	杉林區	合森巷109號	√			√			√	以建物自主檢查表確認建物安全無虞，並規畫另尋適當收容處所	√ /112.09.30				√		√			√		
5	SE846-0011	高雄市杉林區集來國民小學	杉林區	通仙巷333號	√		√		無直接位於岩屑崩滑潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有，本場所僅作為備援收容所，以大愛園區活動中心為主要收容所。	√ /112.12.22			√ /113.03.15			√		106及108年已完成耐震補強	√			√		
6	SE846-0012	高雄市杉林區新庄國民小學	杉林區	司馬路45巷5號	√			√		√ /112.12.03			√ /113.03.18			√		106年已完成耐震補強	√			√		
7	SE846-0013	高雄市杉林區月美國民小學	杉林區	清水路象寮巷39號	√			√		√ /113.04.03			√ /112.07.10			√		109年已完成耐震補強	√			√		
8	SE846-0014	巴楠花部落國民中小學	杉林區	和氣街15號	√			√		√ /112.09.01			√ /113.03.26				√		√			√		
9	SE846-0015	高雄市立杉林國民中學	杉林區	清水路中學巷6號	√			√		√ /112.08.14				√	已完成消防安全檢並於113.4.10進行申報，尚有缺失待改善	√		110及111年已完成耐震能力評估	√			√		
10	SE846-0016	日光小林社區活動中心	杉林區	日光三街25號	√			√		√ /112.11.28			√ /113.04.12				√		√			√		
11	SE846-0017	高雄市杉林區上平國民小學	杉林區	山仙路212號	√			√		√ /113.01.02			√ /112.11.30			√		106及108年已完成耐震能力評估	√			√		
12	SE846-0019	高雄市杉林區杉林國民小學	杉林區	合森巷41號	√		√		無直接位於岩屑崩滑潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有，本場所僅作為備援收容所，以大愛園區活動中心為主要收容所。	√ /112.12.06			√ /113.03.18			√		109年已完成耐震補強	√			√		

承辦人核章

課員高永慶

單位主管核章

社會課課長林靜芳

機關首長

高雄市政府
杉林區公所
區長蕭見益(印)