

## 職業災害簡訊

勞工從事屋頂維修安全網安裝作業遭移動中固定式起重機夾傷致死

1. 罹災情形：死亡 1 人

勞工資料：27 歲，男

2. 災害發生經過：

96 年 4 月 26 日盛餘包商群豐工程行之屋頂維修安全網搭設作業人員，於盛餘公司成品廠從事作業，天車行進中，因安全網卡到小車欄杆，罹災者離開安全區域進行調整，導致罹災者被固定式起重機小車欄杆與廠房柱上的支座(俗稱牛腿)碰撞，經送醫急救傷重不治死亡。

● 災害原因分析：(起重機正常、合格操作人員)

可預防原因：

- ☑ 固定式起重機操作人員未提高警覺。
- ☑ 固定式起重機移動中，作業人員進入危險區域內。
- ☑ 指揮、監督人員未做好人員安全管制措施。

● 災害示意圖：



● 勞動檢查機構措施：現場停工改善，追究雇主及相關人員法律責任。

盛餘股份有限公司及高雄市政府勞工局勞工檢查所 共同編印



市民參與，幸福高雄