



工安快訊

【冷凍廠更換管線未落實重點檢查造成氨氣外洩】

一、案情：110年8月10日14時00分許，日0冷凍公司於冷凍庫外更換冷媒管線作業，不慎造成氨氣外洩。

二、災害原因：

日0冷凍公司欲從事更換碳鋼管線為不鏽鋼管線，因作業前未落實自主檢查，導致未將留存於碳鋼管線內的殘液排空，造成液氨冷媒自管線洩出。

三、高市勞檢處呼籲：

近年來發生冷凍廠及漁船因檢修發生氨氣外洩情事，少數更造成人員傷亡，呼籲雇主除平時應依規定進行作業檢點外，對於更換管線等高風險作業前，應對容易造成洩漏的接頭或凸緣、閥件實施重點檢查，以防止有毒物質洩漏，並要求勞工配戴適當呼吸防護具，切勿輕忽及省略任何安全程序，俾以保護勞工作業安全。



工安快訊

服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>

化工及職業衛生科 分機：07-7993659 轉 201~213 傳真：07-7334196
