


案例 1：



說明：103 年 11 月 25 日屏東縣某建築工地勞工從事外牆清洗作業，自施工架上下設備位置之交叉拉桿上方開口墜落。




說明：上下設備樓梯應有適當護欄(得採足以防護工作者墜落之上端交叉拉桿扣釘固定上拉桿等設備代替)。

案例 2：



說明：103 年 12 月 22 日台南市某建築工地勞工從事外牆清洗作業，自施工架上下設備位置之交叉拉桿上方開口墜落。



說明：上下設備樓梯應有適當護欄(得採足以防護工作者墜落之上端交叉拉桿扣釘固定上拉桿等設備代替)。