

附件六

協助地方政府整（修）建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	高雄市		
執行單位	高雄市政府警察局岡山分局		
工程名稱	一、113年橋頭分駐所及赤崁派出所待勤處所整（修）建委託設計監造技術服務採購案（案號：ks113001）。 二、113年橋頭分駐所及赤崁派出所待勤處所整（修）建案（案號：ks113002）。		
建物地址	一、橋頭分駐所：高雄市橋頭區成功路156號。 二、赤崁派出所：高雄市梓官區赤崁西路12號（同赤崁西路4號）		
建造年份	一、橋頭分駐所：民國82年。 二、赤崁派出所：民國71年。	整修面積 (平方公尺)	三、橋頭分駐所：506。 四、赤崁派出所：171。
規劃/設計廠商	偉力土木結構技師事務所	施工廠商	盛紘營造有限公司
工程總經費(千元)	7227.894	中央協助經費 (千元)	7227.894
地方自行負擔經費 (千元)			

貳、計畫目標與概要

一、橋頭分駐所整修概要：

- (一)浴廁衛浴:多項破裂損壞需要更換，牆面及地板漏水。
- (二)外牆及窗臺漏水:多處磁磚破裂影響安全，窗臺漏水，水溝漏水至1樓休息區，多處壁癌。
- (三)馬桶堵塞:馬桶管線堵塞。
- (四)女待勤室增設衛浴:衛浴設備故障漏水，增加衛浴設備供女性同仁使用。

二、赤崁派出所整修概要:

- (一)男待勤室壁癌漏水:窗框漏水壁癌，從屋頂漏水下來。
- (二)走廊漏水(待勤室門口):為頂樓防水層破裂漏水到待勤室走廊，需頂樓防水層全部整修。

參、計畫成果與效益

一、橋頭分駐所:

- (一)待勤處所浴廁衛浴設備全部換新，乾濕分離，牆面、地板重新鋪設壁磚、地磚，防水層重新施作，已完全改善。
- (二)3樓露臺、外牆及窗臺漏水部分，外牆全部噴塗防水層，窗臺全部換新，3樓露臺防水層全部重新施作，待勤室室內壁癌全部刨除重新粉刷，已全部改善。
- (三)馬桶堵塞:廁所馬桶全部換新，管線整理疏通，已全部改善。
- (四)女待勤室增設衛浴:衛浴設備全部換新，牆面、地板重新鋪設壁磚、地磚，防水層重新施作，乾濕分離，符合同仁需求，已全部改善。

二、赤崁派出所:

- (一)男待勤室壁癌漏水:窗框防水層全部換新、屋頂防水層全部重新施作，牆面全部重新粉刷，已全部改善。
- (二)走廊漏水(待勤室門口):頂樓防水層全部重新施作，牆面重新粉刷，已全部改善。

肆、施工前中後照片：



1 (施工前):橋頭所，3樓露臺漏水至待勤處所天花板(北側)



2 (施工前) 橋頭所，3樓露臺漏水至待勤處所天花板(南側)



3（施工前）橋頭所女待勤室衛浴設備故障，多處漏水



4（施工前）橋頭所3樓露臺漏水，地磚防水層破裂照片



5(施工前)橋頭所1樓廁所壁磚地磚破裂，衛浴損壞漏水



6 (施工前)橋頭所外牆多處磁磚剝落



7 (施工前)橋頭所窗框漏水照片



8 (施工中)橋頭所廁所全部打除照片



9 (施工中)橋頭所廁所施工中照片



10(施工中)橋頭所3樓露臺施工照片



11 (施工中)橋頭所外牆防水施工中照片



12 (施工後)橋頭所外牆防水施工完畢照片



13 (施工後)橋頭所3樓露臺室施工完畢照片



14 (施工後)橋頭所窗框漏水施工完畢照片



15 (施工後)橋頭所廁所施工完畢照片



16 (施工後)橋頭所廁所施工完畢照片



17 (施工前)赤崁所窗框壁癌照片



18 (施工前)赤崁所待勤室大門上方漏水照片



19（施工前）赤崁所待勤室大門上方漏水照片



20（施工前）赤崁所待勤室大門上方露臺漏水至2樓照片



21（施工中）赤崁所3樓露臺施工照片



22（施工中）赤崁所3樓露臺施工照片



23（施工後）赤崁所3樓露臺施工完畢照片



24（施工後）赤崁所2樓待勤室施工完畢照片



25（施工後）赤崁所待勤室大門上方漏水施工完畢照片



26（施工後）赤崁所3樓露臺增設排水明管施工完畢照片

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
高雄市政府 警察局 岡山分局	林先生	警員	megy919@kcg. gov.tw	07-621202 5分機11	07-622-95 48