職業災害簡訊

００油漆工程行雇主吳００及所僱勞工許００在民宅地下室從事油漆作業發生有機溶劑中毒災害致死職業災害

● 罹災情形：死亡 2 人　　勞工資料：吳００，男，49 年次　許００，女，50 年次

● 災害發生經過：

屋主將房客退租之高雄市三民區澄明街００號之透天厝重新整修，屋內油漆作業委由立益油漆工程行承作，雇主吳００與勞工許００二人於 97 年 5 月 9 日 13 時 40 分許至發生處所地下室開始作業。屋主於 97 年 5 月 11 日 10 時許接到吳００家屬友人打手機尋人乙事，並於當日 11 時許回到該處，前往地下室查看，赫然發現有二人倒臥在地死亡多時。

● 造成本次職業災害之原因：依臺灣高雄方法院檢察署相驗屍體證明書：甲、有機溶劑甲苯中毒。乙、油漆工在通風不良環境作。

● 災害防範對策：

1. 使勞工從事有機溶劑作業時，應實施通風設備運轉狀況、勞工作業情形、空氣流通效果及有機溶劑或其混存物使用情形等，應隨時確認並採取必要措施。
2. 於室內作業場所從事有關有機溶劑作業，應於各該作業場所設置局部排氣裝置或整體換氣裝置。
3. 雇主對於勞工有暴露於…有害氣體、蒸氣、或其他有害物之虞者，應置備安全衛生防護具，並使勞工確實使用。

● 災害示意圖：

高雄市政府勞工局檢查所　編印
服務電話：07-8125162

市民參與　幸福高雄