


湖內轄區災情查報 001

調查項目	內容	
地區/項次	湖內區/001	
事件	0918 地震	
災情概述	類別狀況	路面水管破裂漏水
	發生時間	111 年 9 月 18 日 14 時 58 分
	發生地點	中山路一段 333 號前路面
	災情簡述	因地震導致路面水管破裂漏水，影響車輛進行。
	災損說明	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 人員傷亡，死亡：共 人/受傷：共 人/失蹤：共 人。 <input type="checkbox"/> 建物受損，共 棟。 <input type="checkbox"/> 農林漁牧損失，說明： "
處理結果	處置情形	15 時 00 分湖街派出所前往擺放交通錐警示，並通知自來水公司進行修復。
	【結報】	狀況：路面修復完成 時間：111 年 9 月 20 日 09 時 0 分 後續處理：該路段已恢復人車通行。

001 相片



處理情形



處理情形




處理情形



處理情形

001 相片




處理情形



處理情形



處理情形



修復完成

Line 通訊

