



高雄市杉林區（0730 豪雨）災害處理情形

編號	處 理 前	處 理 後
1		
集來里往中庄道路土石崩塌，車輛無法通行		
2		
月美里高 113 新開庄尾橋往南，道路側溝淤塞，排水不良		
3		
月美社區活動中心水位有退，閘門淤塞		

高雄市杉林區（0730 豪雨）災害處理情形

編號	處 理 前	處 理 後
4		
上平里南河路段，積水退去，但路面有雜物		
5		
內寮第一鄰倒茄荖土地公廟前面道路土石流		
6		
集來里南勢坑道路有發生坍方阻塞		

高雄市杉林區（0730 豪雨）災害處理情形

編號	處 理 前	處 理 後
7		
新庄里往重劃區灌溉大排堵塞		