



工安快訊

【從事電氣設備檢修作業未斷電及上鎖 致發生感電造成 2 傷】

一、案情：109 年 11 月 1 日 16 時 18 分許，禾興 00 公司所僱勞工陳 00、邱 00 等 2 人發生感電職業災害，0 死 2 傷。

二、災害原因：

勞工陳 00、邱 00 從事開關更換作業前，將盤體抽出期間，疑似該盤體卡住難以抽出，陳 00、邱 00 在未停止送電並掛牌上鎖下，逕鬆脫無熔接開關底座，導致盤體電源線路短路，陳員及邱員遭高溫電弧灼傷，當下緊急送往海總急救。

三、勞檢處呼籲：

近來發生多起工廠歲修感電之職業災害，呼籲雇主應重視電氣設備及線路檢修、調整之危害及風險，確認廠內電氣機具設備依規定設有漏電斷路器等防護設施，勞工從事電氣設備或線路檢修前，應確實斷電、上鎖；倘須進行活線作業，須確實使用足夠強度之絕緣用防護具，俾以保護勞工作業安全。



工安快訊

服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>

化工及職業衛生科 分機：07-7993659 轉 201~213 傳真：07-7334196
