



工安快訊

【從事苯移槽作業未設置緊急遮斷裝置

致發生與有害物等之接觸造成1死2傷】

一、案情：109年6月29日3時45分許，00股份有限公司所僱勞工黃00、周00、賴00等3人發生與有害物等之接觸職業災害，造成1死2傷。

二、災害原因：

勞工黃00從事苯移槽作業，因儲槽未設置緊急遮斷裝置，導致苯大量洩漏，勞工黃00苯中毒；勞工周00、賴00於急救黃00過程中亦因吸入受傷，一併送醫急救。

三、勞檢處呼籲：

本案例主要災害原因為儲槽未設置緊急遮斷裝置與其他安全裝置、特定化學物質作業主管未實際從事監督作業、所置備之防護具未使勞工確實使用，所以為保護勞工作業安全，從事處置特定化學物質作業，必須嚴格遵守「特定化學物質危害預防標準」之規定，以避免類似職災之發生。

苯由「泡沫比例混合器」洩漏



工安快訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>

化工及職業衛生科 分機：07-7993659 轉 201~213 傳真：07-7334196
