



# 工安快訊

## 【捲夾災害多評估，工作安全有保固】

- 一、案情：勞工配掛安全帶發生被捲致死重大職業災害。
- 二、災害原因：

110年4月19日12時10分許，克○公司(包商)所僱勞工(罹災者)受施工組長巫○○指派於工作平台上從事線控操作捲揚機，進行裙部護罩水平拉動作業，期間需要暫停敲除裙部護罩拉動路徑上的障礙物。約進行四、五次停止捲動及敲除障礙作業後，施工組長巫○○再度指示罹災者啟動捲揚機繼續拉動裙部護罩，因裙部護罩移動路徑會接觸到工作平台的罹災者，故罹災者採蹲姿繼續操作捲揚機，罹災者穿著背負式安全帶，因蹲姿使得安全帶鬆弛並垂置平台上，靠近未設護罩或護圍隔離之捲揚機，安全帶遭捲揚機捲入；又捲揚機之線控開關原具有寸動功能，於鬆手未按壓按鍵下，捲揚機原應即停止，然該控制鍵卻於事發時故障(事後經檢查確認電磁開關故障)，且未設置有明顯標誌之捲揚機緊急制動裝置，得以立即遮斷動力並即停止捲揚機之運轉，最後，罹災者因所穿戴之全身背負式安全帶被捲，導致窒息死亡。

- 三、高市勞檢處呼籲：

茲為防止類似災害，呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，對於捲揚吊索通路有與人員及其配戴裝備碰觸之虞之場所，應進行危害評估，採行合理有效之防護或有其他安全設施，並於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置，能立即遮斷動力並與制動系統連動，於緊急情況時能快速停止機械之運轉，以排除危害的工作環境，保障工作者的安全健康。



# 工安快訊


---

## 服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>


製造業科 分機：07-7336959 轉 101~117 傳真：07-7334948




高雄市政府勞工局  
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau  
Kaohsiung City Government

# 工安快訊



SKIRT 台車



高雄市政府勞工局  
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau  
Kaohsiung City Government