



工安快訊

【固定式起重機行駛過程風險高，落實管制是上策】

- 一、案情：於固定式起重機通行路徑導致被夾致死重大職業災害。
- 二、災害原因：

110年9月3日13時30分許○○工業股份有限公司酸洗組組長(罹災者)於酸洗區從事酸洗作業時，發現磷酸鹽池可能遭油漬汙染，遂自後側置物平台撕下吸油棉後返回巡視走道，並將吸油棉丟入磷酸鹽池後在旁觀察，惟該單位使未取得操作人員資格之菲律賓籍移工操作吊升荷重8.55公噸之2號固定式起重機，並將吊運之15號盤元吊桿放入清水池後，未警示進入吊運路線範圍之罹災者，且該座固定式起重機直行警報裝置亦已失效，隨即操作該座固定式起重機向入料台車方向移動，導致罹災者遭該座固定式起重機舉升機構之軌道，與放置於磷酸池之14號盤元吊桿主桿凸出部分夾擊，造成傷重死亡之職業災害。

- 三、高市勞檢處呼籲：

茲為防止類似災害，呼籲雇主不得使勞工無照操作固定式起重機，並應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，定期巡檢警報裝置等設施，確認其功能正常，另對於勞工從事吊掛作業時，應確保操作人員已警告並驅離進入吊運路線範圍之無關人員才可從事吊掛作業，保障工作者的安全健康。

服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau
Kaohsiung City Government

工安快訊


製造業科 分機：07-7336959 轉 101~117 傳真：07-7334948



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau
Kaohsiung City Government

工安快訊



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau
Kaohsiung City Government