

111年依職業安全衛生法第49條規定公布事業單位等名稱公告名單(6月公告)

| 事業單位名稱       | 負責人姓名 | 違反職業安全衛生法條款         | 違反法規內容   | 處分機關     | 發文字號               | 處分日期    | 開罰金額    |
|--------------|-------|---------------------|--|----------|--------------------|---------|---------|
| 聯鋼營造工程股份有限公司 | 陳瑞騰   | 職業安全衛生法第6條第1項第5款    | 對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用，致使勞工發生死亡之重大職業災害。                               | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170640800號 | 111/4/7 | 0       |
| 蕭敬長(即敬長工程行)  | 蕭敬長   | 職業安全衛生法第6條第1項第5款    | 從事模板拆除作業，對於高度約3.38公尺之模板拆除作業，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，致勞工發生死亡之重大職災災害。                    | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170647400號 | 111/4/8 | 0       |
| 裕鐵企業股份有限公司   | 林高煌   | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於塗裝輥清除擦拭作業，未停止相關機械運轉，致勞工手部遭捲之職業災害。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170215200號 | 111/2/8 | 60,000  |
| 裕鐵企業股份有限公司   | 林高煌   | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於進行酸過濾器之濾網清洗作業，未置備適當安全衛生防護具，並使勞工確實使用，致勞工臉部及上半身遭鹽酸(18%)噴濺灼燒之職業災害，另鹽酸回收管線未設置雙重開關。 | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170215700號 | 111/2/8 | 70,000  |
| 台灣中油股份有限公司   | 李順欽   | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於林園石化廠四輕組乙炔吸收塔 V-1701，未確定閘、旋塞之正常操作，導致乙烯洩漏火災事故，造成作業人員灼傷災害。                       | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170216300號 | 111/2/9 | 120,000 |
| 天玉營造股份有限公司   | 王孟達   | 職業安全衛生法第6條第1項第5款    | 對於工作場所之通道，未保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。                                  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170221700號 | 111/2/9 | 60,000  |
| 固鼎工程行        | 莊振華   | 職業安全衛生法第6條第1項第5款    | 對於東南側3F高度6.95公尺之泥作吊料作業，勞工未確實使用安全帶。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170215500號 | 111/2/8 | 30,000  |
| 利晉工程股份有限公司   | 陳進財   | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170215800號 | 111/2/9 | 60,000  |

|               |     |                  |   |          |                    |          |         |
|---------------|-----|------------------|---|----------|--------------------|----------|---------|
| 宗展營造有限公司      | 宋宗盈 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 對於堆高機駕駛離開其位置時，未將貨叉放置於地面；使用座式操作之配衡型堆高機，未設置駕駛座安全帶。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170215900號 | 111/2/8  | 60,000  |
| 台境企業股份有限公司    | 郭人豪 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 僱用勞工從事露天開挖作業，於3-1區工務所西北側與東北側垂直開挖深度約2公尺，使勞工進入開挖面作業，未設置擋土支撐。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170217200號 | 111/2/8  | 60,000  |
| 一謙企業有限公司      | 唐孔杰 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 對於未能與結構體連接之施工架，未施作充分之斜撐。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170217800號 | 111/2/8  | 30,000  |
| 金茂豐工程有限公司     | 李在金 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 模板支撐作業主管於作業現場未確認安全衛生設備及措施之有效狀況。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170218000號 | 111/2/8  | 30,000  |
| 陳怡婷(即峰辰水下工程行) | 陳怡婷 | 職業安全衛生法第26條第2項   | 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦未依規定告知再承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170226800號 | 111/2/10 | 60,000  |
| 興鑫能源股份有限公司    | 曾國豪 | 職業安全衛生法第26條第1項   | 事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法有關安全衛生規定應採取之措施。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170226900號 | 111/2/10 | 60,000  |
| 榮工工程股份有限公司    | 姚祖驥 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 對於高度2公尺以上之商辦大樓7樓吊料口及旅館大樓9樓以上樓梯外側開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；10中西區護欄前方二公尺內之地板，堆放物料、設備；10中東區第三階擋土支撐走道堆置位能超過十二公斤.公尺之物件，有飛落之虞未予以固定；10中西區配電分盤未設置漏電斷路器；部分移動電線置於潮濕地面未架高。 | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170229100號 | 111/2/9  | 160,000 |

|             |     |                     |  |          |                    |          |         |
|-------------|-----|---------------------|--|----------|--------------------|----------|---------|
| 盛河營造有限公司    | 李黃河 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 使勞工於編號2推進井之局限空間從事作業時，有危害勞工之虞時，未於作業場所入口顯而易見處所公告下列注意事項，使作業勞工周知：一、作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入之重要性。二、進入該場所時應採取之措施。三、事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。四、現場監視人員姓名。五、其他作業安全應注意事項；且未禁止作業無關人員進入局限空間之作業場所，並於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定；有缺氧空氣、危害物質致危害勞工之虞者，未置備測定儀器；於作業前確認氧氣及危害物質濃度，並於作業期間採取連續確認之措施；未設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉，與該作業場所無缺氧及危害物質等造成勞工危害；其進入許可未由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使勞工進入作業；對勞工於高差約5公尺之編號2推進井場所作業時，未設置使勞工安全上下之設備；對於編號2推進井部分設置護欄，未具有腳趾板。 | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170229200號 | 111/2/9  | 120,000 |
| 陳沛汝(即玖億工程行) | 陳沛汝 | 職業安全衛生法第37條第2項      | 事業單位勞動場所發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療之職業災害時，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170230100號 | 111/2/9  | 30,000  |
| 華夏聚合股份有限公司  | 吳亦圭 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於使用虹吸管回裝甲醇溶液(內含4-第三丁基鄰苯二酚)，未使勞工確實使用適當安全衛生防護具，致勞工作業時遭該溶液噴濺眼睛受傷。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170242300號 | 111/2/14 | 30,000  |
| 燁聯鋼鐵股份有限公司  | 林義守 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於裁刀設備有導致危害勞工之虞，未設置適當之圍柵等，致生勞工右足、腹部及雙大腿等遭夾之職業災害。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170272100號 | 111/2/15 | 60,000  |
| 燁聯鋼鐵股份有限公司  | 林義守 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款    | 對於裁邊機之修邊條調整作業有導致危害勞工之虞，未採上鎖或設置標示等措施，致生勞工右腳多處腳趾遭夾之職業災害。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170272200號 | 111/2/15 | 60,000  |
| 中國鋼鐵股份有限公司  | 翁朝棟 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170274300號 | 111/2/16 | 150,000 |

|                  |          |                           |  |              |                        |          |        |
|------------------|----------|---------------------------|--|--------------|------------------------|----------|--------|
| 勇信工程有限<br>公司     | 陳亨嘉      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於使勞工於高度11公尺許懸臂式施工架工作臺從事該處第二層組件堆放作業時，因工作臺之強度不足造成施工架工作臺倒塌，致勞工墜落受傷。  | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170274200號 | 111/2/16 | 30,000 |
| 春源鋼鐵工業<br>股份有限公司 | 蔡錫奇      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 從事鋼構組配作業，設置之安全網，張掛方式未符合國家標準CNS 14252之規定。   | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170288100號 | 111/2/17 | 60,000 |
| 南基營造有限<br>公司     | 李夢萍      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於高度七公尺以上且立面面積達三百三十平方公尺之施工架(立面面積約達6200平方公尺)，未事先就預期施工時之最大荷重，由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以執行。 | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170288300號 | 111/2/17 | 30,000 |
| 園泰營造股份<br>有限公司   | 吳江忠      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於該工程鋼管施工架之設置，部分施工架構件未使用國家標準CNS4750型式之施工架。   | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170288400號 | 111/2/17 | 30,000 |
| 明徽能源股份<br>有限公司   | 蔡琮翔      | 職業安全衛生法第27<br>條第1項第1、2、3款 | 共同作業時未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之工作，未採取工作連繫與調整之必要措施及未巡視工作場所。   | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170297000號 | 111/2/17 | 30,000 |
| 郭文祥(即高<br>鐵工程行)  | 郭文祥      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於高度二公尺以上之屋頂作業，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。  | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170297500號 | 111/2/17 | 30,000 |
| 運鋁鋼鐵股份<br>有限公司   | 顏德和      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第1款      | 對於刀座運轉有危害勞工之虞之部分，未有護罩、護圍等設備，致生勞工右手遭夾之職業災害。   | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170297900號 | 111/2/17 | 60,000 |
| 怡和國際能源<br>股份有限公司 | 朱文煌      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於高度二公尺以上之屋頂作業，未依規定設置護欄等防護設備。  | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170302700號 | 111/2/21 | 30,000 |
| 宥軒新能源有<br>限公司    | 陳孟榛      | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第5款      | 對於高度2公尺以上之屋頂浪板拆除作業，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。   | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170314600號 | 111/2/21 | 30,000 |
| 元鴻發展股份<br>有限公司   | 蕭許仙<br>花 | 職業安全衛生法第6<br>條第1項第1款      | 對於補洞機收板台車之檢查，未停止相關機械運轉及送料；補洞機收板台車(自動化機械)具有危險之部分，未設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。  | 高雄市政府<br>勞工局 | 高市勞檢字第<br>11170319200號 | 111/2/21 | 40,000 |

|               |     |                  |   |          |                    |          |        |
|---------------|-----|------------------|---|----------|--------------------|----------|--------|
| 不二製果有限公司      | 洪啓原 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 對於使勞工從事西點餅乾機之麵團補料刮除調整作業，未依停止相關機械運轉及送料。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170321200號 | 111/2/25 | 30,000 |
| 靖陞起重工程有限公司    | 李俊宏 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 對於乘載搭乘設備之人員，未要求起重機操作人員監督其確實佩戴安全帽及符合國家標準CNS 14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶。                          | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170321600號 | 111/2/25 | 60,000 |
| 龔豐鵬(即昇進工程行)   | 龔豐鵬 | 職業安全衛生法第16條第1項   | 使勞工操作未經檢查合格之移動式起重機從事鋼板吊運作業。   | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170328900號 | 111/2/24 | 30,000 |
| 侑承有限公司        | 李淇豐 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 使勞工操作衝壓機械，未設置雙手操作式等安全裝置；對於勞工以腳踏開關進行衝壓機械啟動作業時，未設置防止因誤觸而導致滑塊等意外動作之腳踏開關外罩，致勞工左手手指遭衝壓機械夾傷之職業災害。 | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170331000號 | 111/2/25 | 40,000 |
| 銘騰工業股份有限公司    | 黃獻宗 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 對於廠內使用衝剪機械進行磁條切角作業，未設置護罩、護圍等防護設備，致勞工右手指遭捲之職業災害  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170335400號 | 111/2/24 | 30,000 |
| 宏陽營造有限公司      | 張榮宏 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 對於3F屋頂高度11.45公尺之油漆作業，勞工未確實使用安全帶。  | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170338000號 | 111/2/24 | 30,000 |
| 甲乙營造工程有限公司    | 李金旆 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 查受處分人對於該工程六樓東西兩側高度約20公尺之施工架吊料平台開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。                      | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170340200號 | 111/2/25 | 60,000 |
| 王德水(即合康土木工程行) | 王德水 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用；對於該工程3樓樓梯高度約3公尺之開口部分，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設施。                | 高雄市政府勞工局 | 高市勞檢字第11170340600號 | 111/2/25 | 40,000 |