



# 工安快訊

## 【維修作業應斷電，工作環境才安全】

一、案情：110年10月4日10時45分許，勞工林○○發生感電災害致死重大職業災害。

二、災害原因：

勞工林○○搭乘移動式起重機附吊籃之搭乘設備，從事固定式起重機檢修作業時，因作業時未斷電即行抓斗馬達之檢修工作，造成感電倒在吊籠中，嗣經救護車後送醫院急救，仍不治死亡。

三、高市勞檢處呼籲：

茲為防止類似災害，呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，對於維修作業應採停電、斷電等優先措施，如有必要採行活線作業時，應採取配戴絕緣用個人防護具為原則，保障工作者的安全，共創安定的工作環境。

### 服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>

製造業科 分機：07-7336959 轉 101~117 傳真：07-7334948



高雄市政府勞工局  
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau  
Kaohsiung City Government

# 工安快訊



高雄市政府勞工局  
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau  
Kaohsiung City Government