




# 高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



時間：113 年 3 月 4 日

事由：嘉誠里長通報竹子(北勢巷 34-1 號)


# 高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



時間：113 年 3 月 5 日

事由：神農里里幹事通報路樹傾倒


# 高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



時間：113 年 3 月 18 日

事由：高雄市大社區嘉誠里通報路樹卡電線

# 高雄市大社區公所辦理 113 年災害防救果照片



時間：113 年 3 月 25 日

事由：高雄市大社區嘉誠里里長通報大同路路邊掏空