113 年彌陀區　山陀兒颱風　災情通報紀錄表

序號	時間/里別 (通報來源)	災情描述	災情狀況照片	處理/回報	復原照片
1	10/02 06:25 光和里吳先生、 10/02 08:50 光和里林先生	鹽埕大排淤沙內水無法排出		已通知水利局處理，15:46 處理完畢結案。	
2	10/03 11:34 郭里幹事又其	進學路 77 巷路口淹水		11:50 通知派出所拉封鎖線，15:19 退水。	
3	10/03 11:57 陳里幹事世賢	光和路鄰近 68-50 號，路樹傾倒 2 棵		已通報公園處；10/04 09:11 已處理完畢。	
4	10/03 12:33 李里長允條	山霸烟路路樹倒塌(3 棵)		已通知公園處；15:50 由開口契約廠商移至路旁。	
5	10/03 13:10 消防分隊柯建志隊長	中正北路消防分隊前路樹倒塌		已通知公園處；13:45 由開口契約廠商移至路旁。	

113 年彌陀區　山陀兒颱風　災情通報紀錄表

序號	時間/里別 (通報來源)	災情描述	災情狀況照片	處理/回報	復原照片
6	10/03 18:29 蘇里長政峯	海尾、光和、彌壽、南寮、漯底、彌靖及彌陀等里路燈故障。		已通知台電處理。 10/5 已復原。	