



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 108年01月至12月份各項環境檢測結果統計圖


108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-粒狀物	2
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-氮氧化物	3
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-硫氧化物	4
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-不透光率	5
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-氯化氫	6
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-一氧化碳	7
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-鉛	8
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-鎘	9
108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-汞	10
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>日</sub> )	11
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>晚</sub> )	12
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>夜</sub> )	13
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>d</sub> )	14
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>n</sub> )	15
108年1月-108年12月噪音監測(L <sub>d</sub> n)	16
108年1月-108年12月振動監測(L <sub>v10日</sub> )	17
108年1月-108年12月振動監測(L <sub>v10夜</sub> )	18
108年1月-108年12月振動監測(L <sub>v10(24hr)</sub> )	19




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-粒狀物




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-氮氧化物




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-硫氧化物




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-不透光率



108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-氯化氫




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-一氧化碳




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-鉛






108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-鎘




108年1月-108年12月煙道廢氣檢測結果-汞




108年1月-108年12月噪音監測(L日)

# 噪音監測-L晚




108年1月-108年12月噪音監測(L晚)




108年1月-108年12月噪音監測(L夜)

# 噪音監測-Ld




108年1月-108年12月噪音監測(Ld)

# 噪音監測-Ln



108年1月-108年12月噪音監測(Ln)


# 噪音監測-Ldn



108年1月-108年12月噪音監測(Ldn)




# 振動監測-Lv10日




108年1月-108年12月振動監測(L<sub>v10日</sub>)

# 振動監測-Lv10夜

■ 警鼎新村     
 ■ 廠址周界     
 ■ 廠內     
 — 第二類參考管制基準值(夜間)



108年1月-108年12月振動監測(L<sub>v10</sub>夜)



108年1月-108年12月振動監測(L<sub>v10(24hr)</sub>)