



高雄市杉林區（0604 豪雨）災害處理情形

編號	處 理 前	處 理 後
1		
內灣及白水泉下坡處，有几處水溝排水不良		
2		
小份尾往金興社區路面土石及樹葉堆積		
3		
往竹仔坑方向也有多處排水不良以及竹子倒下影響路人安全		

高雄市杉林區（0604 豪雨）災害處理情形

編號	處 理 前	處 理 後
4		
	<p>往竹仔坑方向也有多處排水不良以及竹子倒下影響路人安全</p>	