



## 從事販售觀賞魚寵物類潮濕營業場所使用電氣設施 應保持不致使勞工感電、滑倒等之安全狀態

一、案情：115年6月24日某連鎖寵物店所僱勞工甲進行水族箱清潔維護作業時，發生感電送醫急救職業災害。

二、災害原因：

115年6月24日20時10分許，罹災勞工甲於某連鎖寵物店單獨進行水族箱清潔維護作業時，因水族箱加熱棒異常致漏電，勞工甲未事前檢查即將手伸進水族箱內清理，即發生感電身體癱瘓，嗣經其他同事發現後通報119送醫急救。



三、高市勞檢處呼籲：

雇主為避免漏電而發生感電危害，應採取必要之預防措施：



高雄市政府勞工局

**勞動檢查處**

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs  
Bureau, Kaohsiung City Government

# 職安快訊

- 
- (一)於含水或被其他導電度高之液體濕潤之潮濕場所，雇主為避免漏電而發生感電危害，應依各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。
- (二)雇主使勞工對其作業中之環境、電氣機械器具等實施檢點。

## 服務資訊

高雄市勞動檢查處 總機：07-7336959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

綜合行業科 分機：07-7336959 轉 501~516 傳真：07-7332974

---