



工安快訊

【高處作業要做好，安全勾掛不可少】

一、案情：109 年 3 月 19 日 10 時 30 分許，永○○工程行所僱勞工王○○發生墜落災害致死重大職業災害，1 死。

二、災害原因：

永○○工程行所僱勞工王○○受工作場所負責人黃○○指派從事廠內之鋼構噴漆作業，黃○○對於勞工有墜落危險之場所，未設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入，致王○○於高度 156 公分之鋼構上方墜落，嗣經救護車送高雄市立○○醫院治療後安排至○○安養中心療養，最終不幸死亡。



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau
Kaohsiung City Government

工安快訊

三、高市勞檢處呼籲：

近期全國發生多起墜落重大職業災害，呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，設置相關防護設備及措施應符合職業安全法令規定，以保障工作者的安全健康。

服務資訊

勞動檢查處 總 機：07-733-6959

網 址：<https://www.klsio.gov.tw/>

製造業科 分機：07-7336959 轉 101~117 傳真：07-7334948



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau
Kaohsiung City Government