



## 【台梯墜落奪人命，高處作業莫輕忽！】

### 一、案情發生經過

高雄市大社區中山路之餐館向電器公司表示維修冷氣機需求，電器公司將冷氣機維修工程交付某公司承攬，112年8月30日孫○○與所僱勞工陳○○於餐館進行冷氣機維修工程，中午12時30分許勞工陳○○使用合梯作業過程中，自合梯第5階(離地約1.5公尺處)墜落地面，孫○○發現後通報消防局，救護車將陳○○送至義大醫院治療，惟仍於112年9月4日12時11分不治死亡。

### 二、災害防止對策

茲為防止勞工於使用合梯作業中發生墜落意外，應注意以下事項：

1. 雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。
2. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。
3. 雇主對於使用之合梯，應符合下列規定：一、具有堅固之構造。二、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。三、梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套。四、有安全之防滑梯面。雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
4. 使用合梯高處作業時，應避免作業場所中僅有一人獨自作業，建議設置監護協助之人員，一人於梯上從事作業時，建議另一人於梯旁監督及協助，增加施工作業安全性，避免合梯倒塌或人員墜落。
5. 使用合梯作業時，建議以面對爬梯之方式上下。

### 三、高市勞檢處呼籲

雇主除應對勞工合梯作業墜落意外採取危害預防措施外，並對這些高風險作業加強實施檢查，以保障勞工朋友的安全與健康。



高雄市政府勞工局

勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs  
Bureau, Kaohsiung City Government

# 職安快訊

## 服務資訊

高雄市勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

綜合行業科 分機：07-7336959 轉 501~516 傳真：07-7332974