



## 【嚴禁以合梯當作上下設備】

### 一、案情

112年10月27日14時00分許，尚○有限公司所僱勞工陳○○發生墜落災害致死重大職業災害，1死。

### 二、災害原因

尚○股份有限公司所僱勞工陳○○，從事污水圓管焊道目視檢查作業，尚○股份有限公司對於勞工以合梯當作二工作面之上下設備未禁止使用，致勞工陳○○檢視污水圓管焊道時，發生墜落致死之災害。。



▲災害現場概況

### 三、高市勞檢處呼籲

過去發生數件墜落致死職業災害，依職業安全衛生設施規則第230條規定，雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工



高雄市政府勞工局  
**勞動檢查處**

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs  
Bureau, Kaohsiung City Government

# 職安快訊

站立於頂板作業之必要措施，故呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，設置相關防護設備及措施應符合職業安全法令規定，俾以保障工作者的安全健康。

## 服務資訊

高雄市勞動檢查處 總機：733-6959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

製造業科分機：轉 101~117 傳真：07-733-4948