




【鋁模澆注作業發生爆炸致死】

一、案情

113年3月23日上午8時許，佳○鋁業股份有限公司發生爆炸災害致死重大職業災害，2死6傷。

二、災害原因

佳○鋁業股份有限公司進行鋁模澆注作業時，因大量高溫鋁湯流入模具內時有漏鋁情形，致液態鋁湯與模具內冷卻水接觸引起水蒸汽爆炸。



▲災害現場概況

三、高市勞檢處呼籲

對於處置大量高熱物之作業場所，依職業安全衛生設施規則第 183 條規



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs
Bureau, Kaohsiung City Government

職安快訊

定，雇主對於處置大量高熱物之作業場所，為防止該高熱物之飛散、溢出等引起之灼傷或其他危害，應採取適當之防範措施，並使作業勞工佩戴適當之防護具，故呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，設置相關防護設備及措施應符合職業安全法令規定，俾以保障工作者的安全健康。

服務資訊

高雄市勞動檢查處 總機：733-6959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

製造業科 分機：轉 101~117 傳真：07-733-4948
