



【拆除電線作業，務必確實檢電避免感電危害】

一、案情：113年6月20日下午，A所僱勞工甲發生因感電致死重大職業災害。

二、災害發生經過

113年6月20日13時許，於高雄市某大樓內，A雇主指派甲勞工進行電線拆除，作業前未使用檢電工具實施檢電，即以老虎鉗剪開電線絕緣致發生感電意外，甲勞工感電後捲曲倒臥地面，經後送高雄市阮綜合醫院急救，惟仍於113年6月20日14時19分不治死亡。



▲ 事故現場：現場烤箱 380 伏特三相電線(白線)有被剪(絕緣破壞)破損現象
及剪線作業使用無絕緣包覆握把之老虎鉗。



高雄市政府勞工局
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs
Bureau, Kaohsiung City Government

職安快訊

三、高市勞檢處呼籲：

有關從事電線拆除等作業，須做好各項安全設施，以避免職業災害發生：

- (一)有關從事電路、電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、修理、油漆等作業時，應於確認電路開路後，以檢電器具檢查，確認其已停電，並做好各項安全設施，以避免職業災害發生。
- (二)雇主對於從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。

服務資訊

高雄市勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

綜合行業科 分機：07-7336959 轉 501~516 傳真：07-7332974
