



# 工安快訊

## 【高處作業要做好，安全勾掛不可少】

一、案情：109年6月16日17時35分許，永○○公司所僱勞工陳○○發生墜落災害致死重大職業災害，1死。

二、災害原因：

永○○公司所僱勞工陳○○受工作場所負責人郭○○指派從事鋼構拆除作業，陳○○自施工架攀爬至頂層，郭○○未使其安全帶勾掛於安全母索上，便開始拆除斜撐鋼構下方的螺絲，茲因重心不穩自11公尺高處墜落至地面，嗣經救護車將陳○○後送高雄市立○○醫院急救，惟仍於同日18時43分死亡。

三、高市勞檢處呼籲：

近期全國發生多起墜落重大職業災害，呼籲雇主應檢視及評估勞動場所作業環境等安全衛生狀況，設置相關防護設備及措施應符合職業安全法令規定，以保障工作者的安全健康。

### 服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://www.klsio.gov.tw/>

製造業科 分機：07-7336959 轉 101~117 傳真：07-7334948



高雄市政府勞工局  
勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau  
Kaohsiung City Government