

岡山垃圾焚化廠 108 年第 1 季行程表

107.12.21

附表

類別	監測地點	執行日期及時間																					
		1/2	1/3	1/10	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	2/11	2/25	3/4	3/25	
交通流量	台一省道									■													
交通流量	縣 186 號道路									■													
周界噪音	廠址									■													
周界噪音	台一省道									■													
周界噪音	縣 186 號道路									■													
周界振動	廠址									■													
周界振動	台一省道									■													
周界振動	縣 186 號道路									■													
空氣品質	前鋒國中										■												
空氣品質	北嶺國小															■							
空氣品質	志遠社區											■											
空氣品質	北興宮															■							
空氣品質-臭味	1.本工五路(上風處) 2.本工三路、本工西二路口(下風處) 3.本工三路、本工路口(下風處)																						
★ 地表水	上中下游																						
★ 地下水	1.前鋒國中 2.本洲社區 3.北興宮 4.北嶺國小																						
廢棄物	垃圾貯坑內		■																		■		
★ 底渣及底渣可燃物	輸送帶/底渣貯坑(TCLP)																					■	
★ 飛灰穩定化物	飛灰穩定化物貯坑		■																			■	■

註：「★」為更新日期之測項。底渣 TCLP 採樣日期 108.01.03。

